



**Fot. 9.** Fragment kamiennego zwornika i obramienia otworu okiennego. Widoczne czarne nawarstwienia pokrywające górne powierzchnie kamienia, które nie zostały wtórnie przemalowane żółtą powłoką malarską celem wygubienia nawarstwień.



**Fot. 10.** Fragment kamiennego gzymsu. Widoczne strukturalne pęknięcie bloku kamienia, powierzchniowe ubytki struktury, rozszczelnienia na styku z blachą opierzenia oraz czarne, organiczne nawarstwienia pokrywające powierzchnię kamienia.