



Gorzów Wlkp. 2022-09-20

M. Bejnar-Bejnarowicz  
20.09.2022

M. Bejnar-Bejnarowicz  
20.09.2022

## INTERPELACJA 159

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z pojawiającymi się informacjami nt niszczenia pomostów z desek kompozytowych w Parku Wiosny Ludów, zwracam się z propozycją zastosowania w ramach naprawy innego materiału - deski kompozytowej PEŁNEJ. Z doświadczenia wiem, że deski komorowe (puste w środku) nie sprawdzają się w miejscach intensywnie użytkowanych. Jednak ze względu na to, że podkonstrukcja została wykonana pod ten materiał, zwracam się z propozycją użycia przy naprawach / wymianach materiału o pełnym przekroju, żeby sukcesywnie wymieniać na materiał, który przetrwa próbę czasu i użytkowania. Zapewne będzie się to wiązało z dopłaceniem różnicy między materiałem komorowym a pełnym, niemniej niebawem skończy się gwarancja wykonawcy i zostaniemy z problemem na lata.

Poniżej poglądowe rysunki pełnego i komorowego kompozytu.



Kompozyt pełny  
/zdjęcie z internetu/



Kompozyt komorowy w PWL

Z góry dziękuję za rozważenie tej propozycji.

Marta Bejnar-Bejnarowicz