



Nasz adres:

Urząd Gminy  
**Słońsk**

Ul. Sikorskiego 15  
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala  
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax. 0-95 757 2268

Znak sprawy. ZP.271.4.1.2014r

Słońsk dnia 24.07.2014r

**MODYFIKACJA SIWZ I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą : „Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej i Matejki w Słońsku ” ogłoszonego w BZP pod nr 236600-2014 z dnia 15.07.2014r**

**Pytanie.**

Przystępując do wypełnienia Formularza nr 1a TABELA ELEMENTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ zgodnego z przedmiarem robót brakuje Nam pozycji powyższym formularzu. w części dot. ul. Matejki – poz. nr 4 z przedmiaru. w części dot. ul. Kolejowej pozycje z przedmiaru nie pasują do pozycji wykazanych w TECR częściowo brak pozycji lub jest inny opis albo inna ilość. Ponadto w przedmiarach nigdzie nie ma pozycji Inwentaryzacja powykonawcza. Proszę przyjrzenie się tej sprawie i odpowiedź.

Na podstawie art. 38 ust.1pkt.3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t. j. **Dz.U.2013.907 ze zm.**) zamawiający odpowiada na zadane pytanie i modyfikuje treść formularza nr 1A tabela elementów ceny ryczałtowej.

**Odpowiedź:** dotyczy ul. Matejki – pozycja nr 4 przedmiaru została ujęta w pozycji 1.3 Tabeli elementów ceny ryczałtowej analogicznie zamawiający postąpił w Tabeli elementów ceny ryczałtowej dotyczącej ul. Kolejowej. Zamawiający dodał pozycje wykonania inwentaryzacji powykonawczej do przedmiaru – w załączeniu poprawione przedmiary.

Zamawiający modyfikuje formularz nr 1A,- tabela elementów ceny ryczałtowej w pozycjach **2.1 , 2.2, i 3.2 - dotyczy ul. Kolejowej** - zamawiający błędnie wpisał w tych pozycjach powierzchnie podając - 800 m2 winno być **500 m2** zgodnie z załączonym przedmiarem. W załączeniu zmodyfikowany formularz 1A – tabela elementów ceny ryczałtowej.

**Otrzymują :**

- 1. Firma pytająca**
- 2. BIP**
- 3. Tablica ogłoszeń**
- 4. a/a**

WÓJT  
Janusz Krzyśków