

Krosno Odrzańskie 10.07.2019r.

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO  
w Krośnie Odrzańskim

## PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniu 10.07.2019r. w miejscowości Krosno Odm. przeprowadzono kontrolę  
w sprawie stanu technicznego hali widowiskowo-sportowej  
w Krosnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3

Obecni:

Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim

1. Nadziejko Matgorzata - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w PINB w Krosnie Odrzańskim
2. Nowicka Sylwia - Inspektor w PINB w Krosnie Odrzańskim

3.

4.

Przedstawiciele administracji samorządowej i innej administracji:

1. Tomasz Struk - Dyrektor OSiR
2. Jolanta Bartocha - Wicedyrektor SP3

3.

4.

Strony i ich pełnomocnicy:

1.

2.

3.


4.

Dokonano kontroli w przedmiotowej sprawie ustalając, że stan prac przy:  
hala widowiskowo-sportowa położona na działce 666/1, obr. 1  
w Krosnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3 jest własnością  
Gminy Krosno Odrzańskie. Przedmiotowa kontrola hali  
została przeprowadzona w następstwie otrzymania  
protokołu z kontroli okresowej stanu technicznego  
sprowadzonego m. in. dnia 28.05.2019r. przez Pana Bogdana  
Gregora o upr. WBP/IN 38/89/20. W przedmiotowym  
protokole Pan Gregor ocenił stan konstrukcji jako dobry,  
jednakże zwraca szczególną uwagę na pęknięcia  
pionowe i poziome widoczne na elewacjach ścian  
betonowych. Zaleceniem wynikającym z protokołu  
jest zadanie planu kontrolujący oraz sporządzenie  
ekspertyzy pozwalającej ustalić priorytety osadzenia  
opaski i makot budowlanej, ustalić priorytety spekulacji  
oraz podanie sposobu naprawy uszkodzeń, w związku  
z powyższym zawiadomieniem z dnia 21.06.2019r.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krosnie Oddziałem  
zawiadomili: Burmistrza miasta Krosna Waldemara Pawła, Marka  
Cebule, Dyrektora OsR - Pawła Tomasza Śmuka, Dyrektora SPB - Pawła  
Wiestana Kotarę w kontroli budynku zaplanowanej na dzień  
10.07.2018r.

Stan faktyczny:

Podczas oględzin budynku w których udział wzięli: Pawł  
Tomasz Śmuk - dyrektor OsR oraz Pawł Jolanta Bartzach -  
Niedyrektor SPB stwierdzono lekkie spękania budynku  
na elewacjach frontowych hale, osłabienie opaski  
betonowej nadłt budynku oraz miejscowe osiadanie  
posadzek i komorników pomiędzy pomieszczeniami.  
Celem określenia tego stanu należy sporządzić  
ekspertyzę techniczną określającą program naprawczy.  
Podczas kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną.  
Na tym protokole zalaminowałem odczytaniu podpisano.



Strony obecne przy dokonywaniu kontroli złożyły następujące wyjaśnienia i uwagi:



Na stronie nr ..... protokołu w wierszu .....  
skreślono wyrazy .....  
wpisano wyrazy .....

Protokół odczytano wszystkim obecnym.

Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej.

Podpisy PINB

1. .... Tomasz Śmuk

1. 

2. .... Jolanta Bartzach

2. 

3. ....

3. ....

4. ....

4. ....

Odmówili podpisania protokołu – nie podpisali protokołu: .....

Protokół sporządzono w ..... 4 ..... egzemplarzach.