

Rozbiórce ścianki mikrowalny barek

Usunąć ze sklepień tynk cementowe

Usunąć ze sklepień tynk cementowe

Ufrazne wejście do kaskobu

Wykonać nową podłogę z ceramicznych płytek (20/20)

Usunąć ze sklepień tynk cementowe

Usunąć ze sklepień tynk cementowe
Rozbiórce ścianki mikrowalny barek

Wykonać pasy pancerne w miejscu stojącego na ości gąbki



Zamek w Kocichowie	
Wzrost i konserwacja remontu wnętrza	
02.01	02.01.01
02.01.01	02.01.01.01
02.01.01.01	02.01.01.01.01
02.01.01.01.01	02.01.01.01.01.01

Złomować stropowca podłogę drewnianą. Usunąć zasyp. Wykonać nową posadzkę z płyt kamiennych, marmurowych (jednolita).

Wprowadzić jednolita posadzkę z kwadratowych płyt kamiennych, marmurowych.

Rozbić szp. widłowy



Wprowadzić dwubarwną posadzkę kamienną z płyt marmurowych.

Obiecy poziom posadzki wynosić o około 10 cm. Nową wykonać z płyt kamiennych, marmurowych.

Wystój kapłarza zachować i poddać zabiegom konserwatorskim według odrębnego programu.

Wprowadzić jednolita posadzkę z kwadratowych płyt kamiennych, marmurowych.

Wkleić srobowc do belnicy. Wykonać nową kulę balustradę o formach stylizowanych.



W ścianie wprowadzić posadzkę z białych kamiennych z tępym krawędzią.

W kościele wprowadzić posadzkę kamienną dwubarwną z płyt marmurowych.

Znak: K-10/100
 Wzrost: 185 cm
 Data: 10.12.2010
 M. inż. arch. Andrzej Lipiński
 mgr. arch. Michał Łuczyński

