

p. Komorowski - Ponieważ
aj

Interpelacja z dnia 21 czerwca 2020

Mur oporowy na ul. Podgórnej niebezpiecznie w kilku miejscach pęka i się wypukla. Korona muru jest zarośnięta trawą, co sprawia jego rozsadzanie. Wiele lat temu służby porządkowe dbały, aby korona muru zawsze była odsłonięta. Obfite opady deszczu mogą osłabić wytrzymałość muru.

Autor: **Danuta Cierpisz**

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 4353/0/4353 | 2020-06-21 19:53:42 | czas wydruku: 2020-06-22 08:07:32

pp. 6 80 f. do do do

0-07-12

URZĄD MIASTA
w Krośnie Barzańskim
WPLYNĘŁO

22 06 2020
22-06-2020

Ilość załączników _____
Podpis _____

2020-06-23 301