



Gorzów Wielkopolski, 07.01.2019 r.

Szanowny Pan
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

0. 07. 2019
w.w. 1/2019

wpł.
08-01-2019
Bocalski

INTERPELACJA 19/2019.

ZGŁOSZONA W SPRAWIE zagrzybienia pomieszczeń w III LO przy ul. Warszawskiej 18.

Panie Prezydencie,

Zgłosili się do mnie rodzice oraz uczniowie III LO przy ul. Warszawskiej 18 w Gorzowie Wielkopolskim.


W w/w szkole w sali gimnastycznej zalega grzyb – zdjęcie z 26 września 2018 r. z rusztowaniami. Po naprawie – czyli zamalowaniu zagrzybionych miejsc – kolejne dwa zdjęcia problem podobno został rozwiązany. Niestety na koniec roku 2018 zapleśnieniu i zagrzybieniu uległ sprzęt sportowy – piłki do gry. Sytuacja zagrzybionych pomieszczeń do ćwiczeń fizycznych grozi zdrowiu uczniów i nauczycieli.


Do tego 6 stycznia br. pękła rura OC w laboratorium chemicznym i zalaniu uległo pierwsze piętro szkoły oraz piwnice – na miejscu pojawiła się Państwowa Straż Pożarna.

1. W związku ze złym stanem technicznym pomieszczeń, jak i instalacji w tej szkole proszę o informacje, czy służby sanitarne i BHP dopuścili do użytkowania w/w pomieszczenia?
2. Czy inne pomieszczenia również są zagrzybione i ich użytkowanie grozi zdrowiu uczniów i nauczycieli?
3. Czy stan szkoły pozwala na prowadzenie zajęć i nie zagraża zdrowiu uczniów i nauczycieli?
4. Jakie działania zamierza Pan podjąć, by doprowadzić do kompleksowego remontu szkoły. Proszę o podanie harmonogramu działań wraz ze wstępnymi kosztami? Zarazem informuję, że powiadamiam Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o kontrolę tej placówki.

Z poważaniem,
Sebastian Pieńkowski

Załącznik 3 zdjęcia.









Gorzów Wlkp., 17.01.2019 r.

Pan
Sebastian Pieńkowski
Radny Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.

WED.I.0003.1.2019.EH

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 07.01.2019 roku w sprawie stanu sanitarno - technicznego budynków III LO, uprzejmie informuję, co następuje:

Pytanie 1: W związku ze złym stanem technicznym pomieszczeń, jak i instalacji w tej szkole proszę o informacje, czy służby sanitarne i BHP dopuściły do użytkowania w/w pomieszczenia? Sala gimnastyczna III LO przy ul. Warszawskiej 18. Laboratorium chemiczne, I piętro i piwnica budynku głównego przy ul. Warszawskiej.

Ad.1 Służby sanitarne i BHP dopuściły do użytkowania wymienione w interpelacji pomieszczenia szkolne (w załączeniu protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3).

Decyzją z dnia 08.12.2016 r. nr I/M/NS-HDM-32/427/2016, zmienionej decyzją z dnia 14.09.2017 r. nr I/M/NS-HDM-22/3011/2017 Lubuski Państwowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. nakazał Miastu Gorzów Wlkp. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 18 wykonanie następujących obowiązków:

pkt 1 – doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – higienicznego powierzchni ścian w korytarzu komunikacyjnym w piwnicy użytkowej, poprzez zlikwidowanie ubytków tynku i farby tak, aby były gładkie i czyste – w trakcie realizacji robót,

pkt 2 – doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – higienicznego powierzchni sufitów w pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców na parterze oraz na I piętrze, poprzez zlikwidowanie zacieków tak, aby były gładkie i czyste – zalecenie zrealizowane,

pkt 3 – doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – higienicznego ścian w pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców na parterze oraz na I piętrze, poprzez uzupełnienie ubytków glazury tak, aby były gładkie i łatwe do utrzymania w bieżącej czystości - zalecenie zrealizowane,

pkt 4 – doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – higienicznego powierzchni ścian w obu pomieszczeniach szatni zlokalizowanych w piwnicy użytkowej oraz w pomieszczeniu biblioteki, świetlicy i pracowni – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, poprzez zlikwidowanie zawilgoceń z ciemnym nalotem, ubytków tynku i farby tak, aby były gładkie i czyste – w trakcie realizacji robót.

21.01.2019
wob.

Zgodnie z Protokołem Kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Nr HDM-1/2019 z dnia 09.01.2019 r. stwierdzono nieprawidłowości:

- Zawilgocenia na ścianach na wysokości listew podłogowych oraz zdeformowaną podłogę w gabinecie nr 17 na parterze budynku szkoły,
- Zawilgocenia na ścianach i suficie oraz odklejającą się wykładzinę PCV w bibliotece dla uczniów LO w części piwnicznej użytkowej.

W ślad za protokołem ww. organ wyda decyzję, w której określi termin wykonania zaleceń.

Pytanie 2: Czy inne pomieszczenia również są zagrzybione i ich użytkowanie grozi zdrowiu uczniów i nauczycieli?

Ad.2 Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 poza pomieszczeniem małej Sali gimnastycznej i zalanych w wyniku pęknięcia rury gabinetu nr 17 oraz biblioteki (wymienione pomieszczenia są wyłączone z użytkowania), pozostałe pomieszczenia nie zagrażają zdrowiu uczniów i nauczycieli.

Pytanie 3: Czy stan szkoły pozwala na prowadzenie zajęć i nie zagraża zdrowiu uczniów i nauczycieli?

Ad.3. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 stan szkoły pozwala na prowadzenie zajęć i nie zagraża zdrowiu uczniów i nauczycieli.

Pytanie 4: Jakie działania zamierza Pan podjąć, by doprowadzić do kompleksowego remontu szkoły. Proszę o podanie harmonogramu działań wraz ze wstępnymi kosztami? Zarazem informuję, że powiadamiam Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o kontrolę tej placówki.

Ad.4. Uchwałą Nr LXIX/858/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie szkół artystycznych: Liceum Plastycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Szkoły Muzycznej I i II st. w Gorzowie Wielkopolskim, Szkoły Muzycznej I st. w Gorzowie Wielkopolskim do prowadzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przekazanie szkół artystycznych wraz z budynkami przy ulicy Szkolnej i Warszawskiej nastąpi z dniem 01.01.2020 r., w drodze i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Prezydentem Miasta.


Planuje się przeniesienie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 do nowego budynku spełniającego obowiązujące przepisy w zakresie wymagań sanitarno – higienicznych. Jednocześnie nadmieniam, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje po przejęciu ww. obiektów przeprowadzenie w nich kapitalnych remontów. Do tego czasu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 będzie wykonywał prace konserwacyjne w ww. obiekcie w ramach corocznie przekazywanych przez Miasto Gorzów Wlkp. środków na remonty.

Obowiązki określone w ww. decyzji, nałożone przez organ na Miasto Gorzów Wlkp., obejmują swoim zakresem gruntowny remont budynku. Na dzień dzisiejszy brak jest środków w budżecie Miasta Gorzowa Wlkp. na wykonanie tak obszernego zadania.

Otrzymują:

1. P. Sebastian Pieńkowski – Radny Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta
3. Wydział Organizacyjny

z up. PREZYDENTA MIASTA


Malgożata Domagala
Zastępca Prezydenta Miasta

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Wł. Szatara
ul. Warszawska 18, tel. 095 720-24-00
66-400 GORZÓW WLKP.

PROTOKÓŁ

Z kontroli zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W GORZOWIE WLKP LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, GIMNAZJUM z dnia 30.08.2018 roku.

Dokonano w dniu 30.08.2018 roku kontroli jednostki po przerwie wakacyjnej :

Anna Dawkrzyc –Główny Specjalista ds. BHP.
Magdalena Pielech - Kierownik gospodarczy
Anna Sadowska- Społeczny Inspektor Pracy

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogrodnej
U.M. Gorzów Wlkp.
data
Podpis
07.09.2018

Lp.	Obszar	Opis
1.	Wejście na teren szkoły	Placówka otwarta jest w godzinach 7.00 do 20.00 . W pozostałych godzinach teren szkoły monitorowany.
2.	Teren szkoły	Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły są zakryte i trwale zabezpieczone.
3.	Gabinety lekcyjne, aula	Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne , łatwe do utrzymania czystości . Tablice i inne pomoce dydaktyczne są zamocowane w sposób stabilny i bezpieczny. Oświetlenie w jednostce jest prawidłowe bez zastrzeżeń, stan mebli dobry.
4.	Sala gimnastyczna	Stan pomieszczenia dobry, bezpieczny.
5.	Korytarze	Bezpieczna nawierzchnia, wolne i nie zastawione ciągi komunikacyjne . Stan schodów bezpieczny,(ubytek w stopniu schodów – oznaczony w sposób widoczny) poręcze stabilne.
6.	Sanitariaty	Ilość wystarczająca, zarówno dla dziewcząt jak i dla chłopców. Wyposażenie kompletne. Stan urządzeń sanitarnych dobry, kompletnie wyposażony.
7.	Szatnie	Stan dobry , bezpieczny.
8.	Elewacja budynku , stolarka drzwiowa i okienna	Stan elewacji budynku dobry. Stolarka okienna dobra. Wykonano przeglądy obiektów budowlanych , wszystkie zalecenia zostały wprowadzone do realizacji.
9.	Instalacja elektryczna	Instalacja sprawna zgodnie z protokołem przeglądu.
10.	Kominy	Zgodnie z protokołami przeglądu przewody spalinowe i wentylacyjne bezpieczne , drożne. Przeglądy kominowe wykonywane są 1 raz w roku , przez uprawnioną jednostkę.
11.	Szkolenia BHP i HACCP	Wszyscy pracownicy posiadają aktualne szkolenia w zakresie BHP (zarówno wstępne jak i okresowe).

Stan obiektu szkolnego pod względem BHP jest dobry. W obiekcie i na terenie obiektu panuje widoczny ład i porządek, prace remontowo - konserwacyjne w miarę możliwości finansowych prowadzone są na bieżąco.

Główny Specjalista ds. BHP.....

Główny Specjalista ds. BHP

Anna Dawkajtysz

KIEROWNIK GOSPODARZY

Kierownik gospodarczy.....

mgr Magdalena Fielech

Spółeczny Inspektor Pracy.....

Anna Sudołoba

Stanowisko Dyrektora placówki :

Na podstawie przeprowadzonej kontroli i przedłożonego mi protokołu potwierdzam gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniu 03 września 2018 roku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3
ul. Warszawska 18
65-400 GORZÓW WLK.
telefon 720-24-00

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

Janusz Fiworzyk
mgr Janusz Fiworzyk