



Opinia geotechniczna dla zadania:						Karta dokumentacyjna sondy penetracyjnej nr 3						
"Remont ul. Limanowskiego w Kożuchowie"						lokalizacja: ul. Limanowskiego w Kożuchowie rzędna terenu: 105,5m n.p.m. poziom wody ustabil.: otwór suchy data wiercenia 09.2009 r.						
Rodzaj i Ø świdra	Głęb. nawier. i ustabiliz. zwierc. wody grunt. w [m]	Głęb. pobrania prób gruntu	Głębokość	Profil litologiczny	Miaższość warstwy w [m]	Opis makroskopowy					Geneza i stratygrafia	Objaśnienia
						Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	otwór suchy		0,3	Naw	0,3	Nawierzchnia						Wilgotność
			0,6		0,3	Piasek średni (podsypka piaskowo-żwirowa)	MW	szg		S-suchy MW-mało wilgotny		
			1,0		0,4	Piasek gliniasty	MW	tpl		W-wilgotny M-mokry N-nawodniony		
												<u>Stan gruntu</u> ln-luźny szg-średnio zagęszczony zg-zagęszcz. zw-zwarty pzw-półzwarty tpl-twardo- plastyczny pl-plastyczny mpl-międko- plastyczny pt-płynny <u>Wałeczkowania</u> ilość wałeczkowań prób gruntu 0/1-w terenie (1/1)-w pracowni (1/2)-w labo- ratorium