Opinia geotechniczna dla zadania:

"Remont ul. Limanowskiego w Kożuchowie"

Karta dokumentacyjna sondy penetracyjnej nr 1

lokalizacja: ul. Limanowskiego w Kożuchowie
rzędna terenu: 101,1m n.p.m.
poziom wody ustabil.: otwór suchy
data wiercenia 08.2018 r.

Rodzaj i Ø świdra	Głęb. nawier. i ustabiliz. zwierc. wody grunt. w [m]	Głęb. pobrania prób gruntu	Głębokość	Profil litologiczny	Miąższość warstwy w [m]	Opis makroskopowy: Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	$CaCO_3$	Geneza i stratygrafia	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	otwór suchy		2,0	NN	2,0	Nasyp niekontrolowany gruzow-ziemny	MW		zg			

Wilgotnoś
S-suchy
MW-mało wilgotny
W-wilgotny
M-mokry
N-nawodniony

Stan gruntu
In-luźny
śzg-średnio zagęszczony
zg-zagęszcz.
zw-zwarty
pzw-półzwarty
tpl-twardo-plastyczny
pl-plastyczny
mpl-miękko-plastyczny
pł-płynny

Wałeczkowania

ilość wałeczkowań prób gruntu
0/1-w terenie
(1/1)-w pracowni
(1/2)-w labo-ratorium