

Opinia geotechniczna dla zadania: "Remont ul. Limanowskiego w Kozuchowie"						Karta dokumentacyjna sondy penetracyjnej nr 4 lokalizacja: ul. Limanowskiego w Kozuchowie rzędna terenu: 105,0m n.p.m. poziom wody ustabil.: otwór suchy data wiercenia 09.2009 r.							
Rodzaj i Ø świdra	Głęb. nawier. i ustabiliz. zwierc. wody grunt. w [m]	Głęb. pobrania prób gruntu	Głębokość	Profil litologiczny	Miaższość warstwy w [m]	Opis makroskopowy					Geneza i stratygrafia	Objaśnienia	
						Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	CaCO ₃			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
otwór suchy			0,1	H	0,1	Humus						Wilgotność S-suchy MW-mało wilgotny W-wilgotny M-mokry N-nawodniony Stan gruntu In-lużny szg-średnio zagęszczony zg-zagęszcz. zw-zwarty pzw-półzwarty tpl-twardo- plastyczny pl-plastyczny mpl-miękko- plastyczny pl-płynny	
				P _{fi}									
			1,2		1,1	Piasek pylasty	W		szg				
				P _{dh}									
			1,9		0,7	Piasek drobny humusowy + cegła	W		szg				
				P _g									
			3,0		1,1	Piasek gliniasty	W		tpl			Waleczkowania ilość wałeczkowań prób gruntu 0/1-w terenie (1/1)-w pracowni (1/2)-w labo- ratorium	