









| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--|---|---------|---------------------------|---------------|----------------------------|------------|-------------|
| GEOPROJECT Sp. z o.o. | | | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | | | | | Zał.nr: 2.8 | | |
| ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław | | | Profil numer O-8 | | | | | Wiertnica: | | |
| Miejscowość: Łagów Gmina: Łagów Powiat: świebodziński Województwo: lubuskie | | | Obiekt: Zamek Łagów Zleceniodawca: CCI Sp. z o.o. Wiercenie: GEOPROJECT Sp. z o.o. Dozór geol.mgr inż. A. Adamowicz-Palma | | | System wiercenia: Ręcznie | | | | |
| | | | | | | Rzędna: 109.20 m n.p.m. | | | | |
| | | | | | | Skala 1 : 50 | | Data wiercenia: 2018-05-12 | | |
| | Głębokość zwierciadła wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Warstwa geotechniczna | Wilgotność | Stan gruntu |
| | [m.p.p.t] | | [m] | | [m] | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | | |  | | gleba | Gb | | | |
| | | | |  | 0.20 | nasyp niekontrolowany | | | | |
| | | | | | | | nN | Ia | w | pl |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |  | 2.50 | namuł piaszczysty | Nmp | IIa | | szg |
| | | | |  | 3.30 | namuł | Nm | IIb | | pl |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |  | 3.80 | Piasek średni + kamienie | Ps+K | IVb | nw | szg |
| | | | |  | 4.30 | piasek średni | Ps | | | |
| | | | |  | 5.10 | piasek drobny | Pd | | | |
| | | | | | 5.50 | | | | | |