

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Temat: ŁĘŻYCA boisko ORLIK 2012

Y:

Adres:

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Mięższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,1			Gleba,	w				
		1								
		2,9			Piasek drobny,	w				
		2								

Głębokość: 3,0	
----------------	--