

### ***Karta dokumentacyjna otworu nr 3***

**Temat: ŁĘŻYCA boisko ORLIK 2012**

Y:

**Adres:**

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL <sub>L</sub> (n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,1 1 2,9 2			Gleba,	w				
					Piasek drobny,	w				

Głębokość: 3.0