

**Karta dokumentacyjna otworu nr 1**

**Temat: ŁĘŻYCA boisko ORLIK 2012**

Sporządził(a):  
mgr Iwona Prociewicz  
Sprawdził(a):

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr. spoiste	ID(n) gr. sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,2			Gleba,	w				
		1								
		2,8			Piasek średni,	w				
		2								

	Głębokość: 3,0	
--	----------------	--